

9. Год последней реконструкции реконструкции не было

Описание маршрута следования к объекту

| | | | |
|--|------------------|----------------------------|-----|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | | нет | |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | | нет | |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | | нет | |
| Регулируемые переходы | есть, нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | есть, нет | | нет |
| Внеуличные переходы | есть, нет | с пандусом | нет |
| | | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | есть, нет | | нет |
| Перепады высоты на пути движения | более 1,5 см нет | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| | более 4 см нет | | |
| Открытые лестницы | есть, нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | есть, нет | Поручни на пандусах | нет |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии) | | | | | | |
| 1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения) | | | | | | |
| | Ширина прохода, калитки | $\geq 1,2$ м | 1 м | К, О | установка ширины прохода калитки до норматива $\geq 1,2$ м | |
| | Информация об объекте | наличие | отсутствует | К, О, С, Г | установка | |
| 1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) | | | | | | |
| | Указатели направления движения | наличие | отсутствует | К, Г | установка | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | $\geq 2,0$ м | 4м | К | | |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | $\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м | отсутствует | К | | не требуется |
| | Тактильная полоса перед съездом | $> 0,8$ м | отсутствует | С | | |
| | Тактильная полоса перед лестницей | $> 0,8$ м | отсутствует | С | | |
| | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре | $> 0,8$ м | отсутствует | С | | |
| | Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | отсутствует | С | установка | |
| | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | $< 0,025$ м | отсутствует | К, С, О | | |
| | Высота бордюров по краям пешеходных путей | $> 0,05$ м | отсутствует | К, С, О | | |
| | Места отдыха** | наличие | отсутствует | К, О | установка | |
| | 1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) | | | отсутствует (не требуется) | | |
| | Расстояние до входа в здание | ≤ 50 м | | К, О | | |
| | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на | $> 5\%$ (не менее 1 места) | | К | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м | | | | | |
| | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 x 3,6 м | | К | | |
| 1.4. Открытая лестница отсутствует (не требуется) | | | | | | |
| | Ширина лестничных маршей | $\geq 1,35$ м | | О, С | | |
| | Марш лестницы между площадками | 3-12 ступеней | | О, С | | |
| | Единообразная геометрия ступеней | наличие | | О, С | | |
| | Высота подступенка | 0,12-0,15 м | | О, С | | |
| | Ширина проступей | 0,35-0,4 м | | О, С | | |
| | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | $\geq 0,8-0,9$ м | | С | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | | О, С | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | | О, С | | |
| | расстояние между поручнями | $\geq 1,0$ м | | О, С | | |
| | высота поручней | 0,9 м | | О | | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | | О | | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | $\geq 0,3$ м | | О, С | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.5. Пандус на рельефе отсутствует (не требуется) | | | | | |
| | Высота подъема одного марша | $\leq 0,8$ м | | К | | |
| | Угол уклона | $\leq 5^\circ$ | | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | | К, О | | |
| | расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | | К, О | | |
| | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | | К | | |
| | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | | О | | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | | К, О | | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | $\geq 0,3$ м | | К, О | | |
| | Площадки на горизонтальном участке пандуса: | наличие | | К | | |
| | в верхнем окончании пандуса | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | | К | | |
| | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | | К | | |
| | промежуточная площадка на повороте пути движения | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | | | | |
| | в нижнем окончании пандуса | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | | К | | |
| | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках | наличие | | К, О | | |
| 2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) | | | | | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1. Крыльцо или входная площадка | | | | | | |
| | Высота площадки | м | 1 м | | | |
| | Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина) | $\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м | 5,8 x 1,7 м | О, С | | |
| | Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина) | $\geq 2,2 \times 2,2$ м | - | К | | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | наличие | имеется | К, О, С | замена | |
| | Навес | наличие | отсутствует | К, О | установка | |
| | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) | наличие | отсутствует | К, О, С | установка | |
| | Информация об объекте | наличие | имеется | Г | установка | |
| | Система вызова помощи | наличие | имеется | К | установка | |
| 2.2. Лестница наружная | | | | | | |
| | Нескользящее покрытие | наличие | отсутствует | О, С | установка | |
| | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы | 0,6 м | отсутствует | С | установка | |
| | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | отсутствует | С | установка | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | имеется | С | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | отсутствует | О, С | установка | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | имеется | О, С | замена | |
| | высота поручней | 0,9 м | 0,9 м | О, С | | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | отсутствует | О, С | установка | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | $\geq 0,3$ м | отсутствует | О, С | установка | |
| | Разделительные поручни при ширине марша > 4 м** | наличие | отсутствует | О, С | | не требуется |
| | 2.3. Пандус наружный | | отсутствует | | | |
| | Ширина марша | $\geq 1,0$ м | | К | | |
| | Угол уклона | $\leq 5^\circ$ | | К | | |
| | Высота подъема одного марша (максимальная) | $\leq 0,8$ м | | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | | К, О | | |
| | расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | | К, О | | |
| | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | | К | | |
| | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | | О | | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | | К, О | | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | $\geq 0,3$ м | | К, О | | |
| | Площадки на горизонтальном участке пандуса: | | | | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | в верхнем окончании пандуса | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | | К | | |
| | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | $\geq 1,5$ м | | К | | |
| | промежуточная площадка на повороте пути движения | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | | К | | |
| | в нижнем окончании пандуса | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | | К | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | | К, О | | |
| | Нескользкое покрытие | наличие | | К, О | | |
| | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | имеется Н | К | | |
| | Звуковой маяк у входа** | наличие | отсутствует | С | установка | |
| | Световой маяк у входа** | наличие | отсутствует | Г | установка | |
| | 2.4. Тамбур имеется | | | | | |
| | Габариты (глубина x ширина) | $\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – $(1,5-1,8) \times 2$ м | 2,3 x 1,8 м | К | | |
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | Р | К, О | реконструкция | |
| | Ширина дверного проема | $\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м | 0,9 м | К, О | реконструкция | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|---|---|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Высота порога наружного, внутреннего | каждого элемента – $< 0,014$ м, общая высота – $\leq 0,028$ м | наружный – $0,04$ м, внутренний отсутствует | К | реконструкция | |
| | Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен | наличие | отсутствует | С | | |
| 3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги) | | | | | | |
| 3.1. Лестница на уровень 1-го этажа отсутствует (не требуется) | | | | | | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | | С | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее $0,02$ м | наличие | | О, С | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | | О, С | | |
| | на высоте | $0,9$ м | | О, С | | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | | О, С | | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | $\geq 0,3$ м | | О, С | | |
| 3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа отсутствует (не требуется) | | | | | | |
| | Ширина марша | $\geq 1,0$ м | | К | | |
| | Угол уклона | $\leq 5^\circ$ | | К | | |
| | Разворотные площадки внизу,верху | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | | К, О | | |
| | расстояние между поручнями | $0,9-1,0$ м | | К, О | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | | К | | |
| | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | | О | | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | | К | | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | ≥ 0,3 м | | К, О | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | | К | | |
| | Пандус переносной (при отсутствии стационарного) | наличие | | К | | |
| | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса): | | | | | |
| | стационарный | наличие | | К | | |
| | мобильный | наличие | | К | | |
| 3.3. Коридоры/холлы | | | | | | |
| | Ширина полосы движения | ≥ 1,2 м | 1,65 м | К | | |
| | Разворотные площадки | ≥ 1,5 x 1,5 м | 7 x 5 м | К | | |
| | Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина) | ≥ 1,0 м | отсутствует | К, О | | не требуется |
| | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | имеется | К, Г | | |
| | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | имеется | К, Г | | |
| | Речевые информаторы и маяки** | наличие | отсутствует | С | установка | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации** | наличие | отсутствует | Г | установка | |
| | Аудиовизуальные информационно-справочные системы** | наличие | отсутствует | Г | установка | |
| | Тактильная схема | наличие | имеется | С | | |
| | Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м): | наличие | отсутствует | К, О, С, Г | установка | |
| | для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м | ≥ 1 на этаж | | О | установка | |
| | для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м | ≥ 1 на этаж | | К | | |
| | Навесное оборудование, выступ в зону движения | $\leq 0,1$ м | отсутствует | С | установка | |
| | Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина) | 0,6 м | отсутствует | С | установка | |
| | Опорные устройства | наличие | имеется | О, С | | |
| | Контрастная маркировка дверных проемов** | наличие | отсутствует | С | установка | |
| | 3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) | | | отсутствует (не требуется) | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | | О, С | | |
| | Контрастная маркировка | наличие | | С | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Поручни с двух сторон на лестнице: | наличие | | О | | |
| | на высоте | 0,9 м | | О | | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | | К | | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | наличие | | О | | |
| 3.5. Пандус внутренний на этаже отсутствует (не требуется) | | | | | | |
| | Ширина марша | $\geq 1,0$ м | | К | | |
| | Угол уклона | $\leq 5^\circ$ | | К | | |
| | Разворотные площадки внизу,верху | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | | К, О | | |
| | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | | К | | |
| | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | | О | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | | К | | |
| 3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) | | | | | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина 0,3 м) | 0,6 м | отсутствует | С | установка | |
| | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | отсутствует | С | установка | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | отсутствует | С | установка | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не | наличие | отсутствует | О, С | установка | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | | | | | |
| | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | отсутствует | О, С | установка | |
| | на высоте | 0,9 м | | О, С | | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | | О, С | | |
| | завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу | $\geq 0,3$ м | | О, С | | |
| | Цифровые контрастные обозначения этажа | наличие | отсутствует | С | установка | |
| | Указатели номера этажа на поручне тактильные** | наличие | отсутствует | С | установка | |
| | Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц) | | отсутствует | | установка | |
| | 3.7. Лифт пассажирский | | отсутствует (не требуется) | | | |
| | Кабина: | | | | | |
| | габариты (глубина x ширина) | при новом строительстве – $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов – $\geq 1,1 \times 1,4$ м | | К | | |
| | ширина дверного проема | при новом строительстве – $\geq 0,95$ м, для действующих объектов – $\geq 0,8$ м | | К | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Зеркало** | наличие | | К | | |
| | Поручни** | наличие | | О | | |
| | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта** | наличие | | Г, С | | |
| | Знак доступности | наличие | | К | | |
| | Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта | наличие | | С | | |
| | Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом | наличие | | С | | |
| 4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности) | | | | | | |
| 4.1. Обслуживание через окно/прилавок отсутствует (не требуется) | | | | | | |
| | Высота рабочей поверхности | 0,8-1,1 м | | К | | |
| | Габариты зоны обслуживания (глубина) | ≥ 1,2 м | | К | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавок | | | | | | |
| 4.2. Обслуживание в кабинете № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | | | | | | |
| | Ширина проема двери | ≥ 0,9 м | 0,8 | К | реконструкция | |
| | Высота порога | отсутствие | 0,04 | К, О | реконструкция | |
| | Информация тактильная | наличие | имеется | С | | |
| | Информация визуальная контрастная: | наличие | имеется | К, О, С, Г | | |
| | размещение на высоте** | ≤ 1,8 м | имеется | К | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | высота прописных букв** | $\geq 0,025$ м | имеется | С | | |
| | Габариты зоны сидения (глубина) | $\geq 1,2$ м | 1,2 | О | | |
| | Зона для кресла-коляски | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | 1,5x1,5 | К | | |
| | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,7-0,8 м | 07-0,8 | К, О | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов | | | | | | |
| 4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № _____ отсутствует (не требуется) | | | | | | |
| | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | $\geq 1,2$ м | | К | | |
| | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее) | 0,8-1,1 м | | К | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов | | | | | | |
| 4.4. Кабина индивидуального обслуживания № _____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) отсутствует (не требуется) | | | | | | |
| | Ширина x глубина | 1,5 x 1,5 м | | К | | |
| | Место для сидения** | наличие | | О | | |
| | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)** | наличие | | О | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин | | | | | | |
| 4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) отсутствует (не требуется) | | | | | | |
| | Доля мест для колясочников | $\geq 2\%$ | | К | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | $\geq 1,2$ м | | К | | |
| | Доля мест для лиц с нарушением слуха | ≥ 2 | | Г | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких залов | | | | | | |
| | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | | К | | |
| 5. Санитарно-бытовые помещения | | | | | | |
| 5.1. Санузел для посетителей | | | | | | |
| | Санузел | наличие | имеется | Г | | |
| 5.2. Санузел для инвалидов | | | | | | |
| | Санузел | наличие | имеется | К, О, С | | |
| | Знак доступности помещения | наличие | имеется | К | | |
| | Тактильная маркировка санузла | наличие | имеется | С | | |
| | Ширина дверного проема | $\geq 0,9$ м | 0,55 м | К, О | реконструировать | |
| | Направление открывания дверей | наружное | имеется | К | | |
| | Кабины для инвалидов: | | отсутствует | | | |
| | количество кабин | > 1 шт. | | К, О | | |
| | ширина дверного проема | $\geq 0,9$ м | | К, О | | |
| | габариты (минимальная глубина) | $\geq 1,8$ м | | К, О, С | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | габариты (минимальная ширина) | $\geq 1,65$ м | | К, О, С | | |
| | Унитаз: | | имеется | | | |
| | опорные поручни | наличие | имеется | К, О | | |
| | откидные поручни** | наличие | отсутствует | К | установка | |
| | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) | $\geq 0,75 \times 1,2$ м | отсутствует | К | | |
| | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | отсутствует | О | установка | |
| | Раковина: | | имеется | | | |
| | высота раковины | 0,75-0,85 м | 0,8 м | К, О | | |
| | опорный поручень | наличие | имеется | О | | |
| | водопроводный кран с рычажной рукояткой | наличие | отсутствует | К, О | установка | |
| | водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа** | наличие | отсутствует | К, О | установка | |
| | зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина) | $\geq 1,30 \times 0,85$ м | отсутствует | К | | |
| | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | отсутствует | О | установка | |
| | Зеркало поворотное | наличие | отсутствует | К, О | установка | |
| | Писсуар на высоте от пола | $\leq 0,4$ м или вертикальной | отсутствует | К | установка | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | формы | | | | |
| | Душевые: | | отсутствует | | | не требуется |
| | габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | $\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$ | | К, О | | |
| | размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина) | $\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$ | | К, О | | |
| | опорный поручень | наличие | | К, О | | |
| | Система тревожной сигнализации | наличие | отсутствует | К, О, С | | не требуется |
| Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых | | | | | | |
| 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте | | | | | | |
| | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | имеется | К, О, Г, С | | |
| | Надписи: | наличие | имеется | К, О, Г, С | | |
| | размещение на высоте | $\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$ | имеется | К, О, Г, С | | |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075 \text{ м}$ | имеется | К, О, Г, С | | |
| | освещенность | наличие | отсутствует | К, О, Г, С | установка | |
| | Указатели, пиктограммы: | наличие | имеется | К, О, Г, С | | |
| | размещение на высоте | 1,3-1,4 м | имеется | К, О, Г, С | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075$ м | имеется | К, О, Г, С | | |
| | освещенность | наличие | отсутствует | К, О, Г, С | установка | |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля: | наличие | имеется | С | | |
| | высота размещения | 1,3-1,4 м | имеется | С | | |
| | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | имеется | С | установка | |
| | на кнопках управления лифта | наличие | отсутствует | С | | не требуется |
| | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие | отсутствует | С | установка | |
| | Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты | наличие (не менее 1 шт.) | отсутствует | Г | установка | |
| | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | наличие (не менее 1 шт.) | отсутствует | С, Г | установка | |
| | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | отсутствует | К | установка | |
| | Речевые информаторы и маяки | наличие | отсутствует | С | установка | |
| | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м | наличие | отсутствует | С | установка | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | отсутствует | Г, С | установка | |
| | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | отсутствует | К, С, О, Г | установка | |
| | Индукционная система: | наличие | отсутствует | Г | установка | |
| | стационарная | наличие | | Г | | |
| | переносная | наличие | | Г | | |

7. Выводы

ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ. Объект соответствует требованиям доступности частично-избирательно следующим категориям инвалидов с нарушениями: опорно-двигательного аппарата, слуха, умственного развития. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

ВХОД В ЗДАНИЕ (для доступа в зону оказания услуги). Объект соответствует требованиям доступности частично-избирательно всем категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств.

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (для доступа в зону оказания услуги). Объект соответствует требованиям доступности частично-избирательно всем категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

ЗОНА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (в зависимости от сферы деятельности). Объект соответствует требованиям доступности частично-избирательно следующим категориям инвалидов с нарушениями: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, умственного развития. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Объект соответствует требованиям доступности частично-избирательно следующим категориям инвалидов с нарушениями: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, умственного развития. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ. Объект соответствует требованиям доступности частично-избирательно следующим категориям инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, умственного развития; передвигающимся на креслах-колясках. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

Приложения: 1. _____
2. _____
3. _____

Представитель комиссии
Начальник Алексеевского территориального
отдела Юго-Восточного управления МОиН СО
Елагина М.Н.
(подпись)

« 15 » февраля 2024 г.



Представитель организации, эксплуатирующей объект
Директор ГБОУ ООП пос. Ильичевский
Звягинцева Н.А.
(подпись)

« 15 » февраля 2024 г.

* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

** Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии

Устинов В.А.

(подпись)

« 15 » февраля 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ _____ от « 15 » февраля 2021 г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Ильичевский

муниципального района Алексеевский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446640, Российская Федерация, Самарская область, Алексеевский район, п. Ильичевский, ул. Молодежная, д. 17 «а»

телефон: 8(84671) 5-53-23, факс: 8(84671) 5-53-24, e-mail: ilichevka_alks@samara.edu.ru, Звягинцева Нина Александровна, директор

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта 446640, Российская Федерация, Самарская область, Алексеевский район, п. Ильичевский,
ул. Молодежная, д. 17 «а»

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 64 человека/день, вместимость 192 человека

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, количество этажей в здании – 2, базовый материал несущих конструкций – кирпич,
материал лестниц – бетон.

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов 1 – основной, 2 – запасных

8. Год постройки 1976